

Note d'Application: Modélisation d'un noyau magnétique avec PSpice



Noyau magnétique

Cette note d'application aborde les sujets suivants :

- Comment modéliser un noyau magnétique dans PSpice.
- Simuler et vérifier les paramètres clés du modèle dans un circuit réel d'application.

Un noyau magnétique permet de faciliter et de canaliser un flux entre deux ou plusieurs éléments magnétiques. Les noyaux sont réalisés en matériau ferromagnétique (fer) ou en matériau ferromagnétique composé (ferrite)

PSpice propose deux types de modèles pour les simuler :

- Modèle Jiles-Atherton, connu comme le modèle Level 2 dans PSpice
 - Ce modèle supporte des valeurs de couplage < 1</p>
 - Les paramètres du modèle ne peuvent pas être directement déduits de la datasheet. Ils ont besoin d'être extraits en utilisant l'outil PSpice Model Editor ou un outil équivalent.
- Modèle Tbrizi, connu comme le modèle Level 3
 - Ce modèle supporte seulement des couplages idéaux
 - Les paramètres du modèle peuvent être directement déduits de la datasheet. Ces modèles pour un nouveau matériau peuvent être développés très rapidement

Dans ce document, nous aborderons le développement d'un modèle Jiles-Atherton.

Para	amèt	res du noyau	3
Cor	nmer	nt modéliser un noyau magnétique ?	4
	1.	Modélisation du matériau PC44	5
	2.	Modélisation du noyau PC44PQ32/30Z-12	6
Circ	uits c	de test pour le noyau magnétique	8
	1.	Circuit de test pour vérifier la courbe B-H du noyau	8
	2. mag	Circuit de test pour mesurer l'inductance d'une bobine réalisée à partir du noya métique avec un nombre de spires et un entrefer donné	u 9

Paramètres du noyau

Les paramètres du modèle Level 2 dans PSpice peuvent être divisés en deux catégories suivantes :

- Les paramètres définissant les caractéristiques du matériau magnétique. Ex : le champ magnétique maximal.
- Les paramètres définissant les caractéristiques physiques du noyau. Ex : la surface de la coupe transversale du circuit magnétique.

Les paramètres définissant les caractéristiques du matériau ont besoin d'être extraits depuis leur courbe de caractéristique. Ex : courbe B-H.

Les paramètres définissant les caractéristiques physiques peuvent être directement obtenus depuis la datasheet. Ces paramètres sont :

- AREA en cm2 est la surface effective de la coupe transversale du noyau.
- PATH en cm est la longueur effective du chemin magnétique.
- GAP en cm est la longueur de l'entrefer.

Ces paramètres peuvent être obtenus directement depuis la datasheet comme ci-dessous.



100Ts AL-Va

AL-value vs. Air gap length for PC44PQ32/30 core (Typical)



L

Comment modéliser un noyau magnétique ?

Essayons de construire un modèle pour le noyau PC44PQ32/30Z-12 de TDK. Voici une vue combinée de la datasheet du noyau et celle de son matériau le PC44.



* Coil: ø0.4 2UEW 100Ts

MATERIAL CHARACTERISTICS

Material				PC44
Initial permeability	μi		25°C	2400±25%
			25%0	600
Core loss volume density	Pcv	kW/m ³	60°C	400
[100kHz, 200m1]			100°C	300
Saturation magnetic flux density	De	mT	25°C	510
[1000A/m]	DS		100°C	390
Demonont flux density	Dr	T	25°C	110
memanent nux density	Br mi	mi	100°C	60
Curie temperature	Tc	°C	min.	215
Density	db	kg/m ³		4.8×103



Pour créer un modèle PSpice, vous avez besoin d'extraire les paramètres du modèle depuis le matériau magnétique, qui est ici le PC44.

- Lancez le programme **PSpice Model Editor 20xx** depuis le groupe de programmes **Cadence PCB Utilities 20xx**.
- Menu File > New. Puis Model > New
- Spécifiez le nom du modèle : PC44PQ32/30Z. Sélectionnez l'option « **Use Device Characteristic Curves** » et choisissez **Magnetic Core** depuis la liste **From Model**. Puis **OK**.



Vous devriez obtenir une fenêtre avec une courbe d'hystérésis (courbe B-H).

Le modèle PC44PQ32/30Z-12 est basé sur le matériau PC44, donc premièrement nous modéliserons ce matériau puis le noyau basé sur ce matériau.

1. Modélisation du matériau PC44

PSpice et PSpice Model Editor demandent que les paramètres soient édités dans le système CGS. Les formules suivantes vous permettront de convertir les valeurs du système SI vers le système CGS.

1 mT = 10 Gauss1 A/m = 0.01257 Oersted

- Editez quelques points de données depuis la portion de la courbe B-H où le champ B varie de 0 à Bsat.
- Renseignez la valeur de la perméabilité initiale.
- Modifiez les échelles (**Plot > Axis Settings**) pour visualiser l'ensemble des points édités comme ci-dessous :

Axis Settings			×	
X Axis Settings			ОК	
Data Range		Scale	0.0	
		Linear	Cancel	
-2.0 to	16		Help	
Trace Variable:	Temperature			
Y Axis Settings				
- Data Range		Scale		
Auto Range		Linear		
User Defined				
-5.0K to	6.0K			

 Puis pour extraire les paramètres modélisant la courbe B-H, menu Tools > Extract Parameters.



• Ci-dessous, la courbe B-H modélisée avec les points et la valeur de µi édités.

2. Modélisation du noyau PC44PQ32/30Z-12

Les paramètres physiques du noyau doivent ensuite être ajouter au modèle du matériau PC44 précédemment développé. Pour ce faire, il nous faut éditer les valeurs des paramètres AREA, PATH et GAP extraits de la datasheet dans le tableau des paramètres de l'éditeur de modèles.

L'entrefer peut être obtenu depuis le graphe AL fonction du GAP de la datasheet. Mais étant donné que le noyau PC44PQ32/30Z peut-être choisi sans entrefer, on indiquera GAP=0 dans le tableau. Ce sera sa valeur par défaut.

Parameters						
Parameter Name	Value	Minimum	Maximum	Default	Active	Fixed
LEVEL	2	1	2	2		
GAP	0	0	1e+30	0		
MS	416570.5828	1	1e+30	1000000	~	
A	32.97737263	1	1e+30	1000	V	
С	0.234669067	0.01	1e+30	0.2	~	
К	18.40717007	1	1e+30	500	V	
AREA	1.61	1e-06	1e+30	0.1		
PATH	7.64	1e-06	1e+30	1		
PACK	1	1e-06	1e+30	1		

La fenêtre des paramètres dans PSpice Model Editor est donc définie comme ci-dessous :

Après sauvegarde de la librairie, le modèle est prêt pour la simulation.

NOTE : Pour utiliser ce modèle dans un schéma, nous avons besoin de créer un symbole pour ce noyau. Ceci peut être fait en utilisant un assistant. Pour cela, accédez au menu **File** > **Model Import Wizard** comme montré dans l'image ci-dessous et cliquez sur **Suivant**.

Model Import Wizard :	Specify Library	×		
	Model Import Wizard automatically associates symbols for all the PSpice models it recognizes. It facilitates the user to : - associate symbols for the PSpice models that could not be recognized automatically. - update existing symbols for the PSpice models.			
	Enter Input Model Library : C:\Dossiers_Intermes\Application Note\MODELISATION_NOYAU_MAGNETIQUE Browse			
	Enter Destination Symbol Library : C:\Dossiers_Intermes:\Application Note:\MODELISATION_NOYAU_MAGNETIQUE Browse			
	< Précédent Sulvant > Annuler Aide			
Model Import Wizard :	Associate/Replace Symbol	×		
	Destination Symbol Libray : C\Dossiers_Internes\Application Note\MODELISATION_NOYAU_MAGN You can do either of the following : (1) associate symbol for models without symbol, or (2) replace existing symbol for models.	ET		
And west 1 family and west 1 fa	Models with symbol Models without symbol Symbol : PC44PQ32/30Z-12			
	Model Name Symbol Name ^ PC44P032/302-12 PC44P032/302-12 K			
	Replace Symbol			
View Model	< Précédent Terminer Annuler Aide			

Cliquez Terminer.

Le fichier OLB est sauvegardé dans le même répertoire que la librairie de simulation (*.LIB) et pourra être utiliser dans Capture pour placer le composant.

Circuits de test pour le noyau magnétique

1. Circuit de test pour vérifier la courbe B-H du noyau



NOTE : La librairie du modèle de simulation du noyau doit être ajoutée aux fichiers de configuration du profil de simulation.

La valeur de VAMPL est choisie afin de faire saturer le noyau.

À la suite d'une analyse temporelle, nous obtenons le résultat suivant.



Le signal B(K) est ajouté via le menu **Trace > Add** et le signal H(K) est placé sur l'axe des X à l'aide de bouton **Axis Variable** de la fenêtre de configuration des axes (menu **Plot > Axis Settings**)

Cette courbe correspond au cycle d'hystérésis du matériau du noyau, c'est-à-dire ici le PC44 avec le champ magnétique B en Gauss et le champ inductif H en Oersted. Elle est très similaire à celle disponible dans la datasheet du matériau.

2. Circuit de test pour mesurer l'inductance d'une bobine réalisée à partir du noyau magnétique avec un nombre de spires et un entrefer donné



Dans le circuit ci-dessus, la valeur de l'inductance représente le nombre de spires de l'enroulement réalisé autour du noyau magnétique. La valeur « Lbob » de la propriété L1 du symbole K1 permet de coupler l'inductance Lbob au noyau.

La valeur de VAMPL est ici choisie afin de ne pas saturer le noyau.

Théoriquement, l'inductance d'une bobine est déduite de la formule suivante :

$$L(nH) = N^2 * AL(nH)$$

Avec N le nombre de spires et AL inductance spécifique du noyau.

Si on souhaite réaliser une bobine de 40µH avec 10 spires, AL doit être égale à 400nH.

Dans la datasheet, AL est donnée en fonction de l'entrefer (GAP). Pour obtenir une valeur de 400nH, l'entrefer doit mesurer 0.047cm.

Après avoir défini la valeur de GAP dans le modèle de simulation et lancé une simulation temporelle, il est possible d'extraire la valeur de l'inductance à partir de la relation suivante :

$$L = \frac{V(L)}{I(L)} * \frac{1}{2 * \pi * F}$$

Avec V(L) tension efficace aux bornes de la bobine et I(L) courant efficace parcourant la bobine. Ces grandeurs seront extraites à la fin de la simulation à l'aide de la fonction mesure YatLastX.

Le résultat est le suivant :



On peut calculer le pourcentage d'erreur : $\frac{40\mu - 39.891\mu}{40\mu} = 0.27\%$

Ceci valide parfaitement le modèle de simulation du noyau développé avec PSpice Model Editor.

Références :

Cette note d'application fait référence à un document Cadence intitulé « Modeling Magnetic Core with PSpice ».

Le logiciel utilisé est PSpice Designer v23.1.